

建设项目现场监察意见

建设单位：江阴市泰达金属制品有限公司

项目名称：年产 1000 吨钢丝绳搬迁扩能项目

建设地址：江阴市申港街道镇澄路 1388 号

审批文号及时间：锡行审环许【2020】1097 号 2020 年 3 月 3 日

实际建设规模：年生产 1000 吨钢丝绳

建设项目现场监察情况：

一、基本情况

江阴市泰达金属制品有限公司成立于 2004 年 4 月，原生产厂址位于临港街道申南村张家桥 289 号，主要从事钢丝绳、索具、小五金及其他金属制品的制造、加工、销售。由于发展需要，该公司租用江阴市申港建筑安装工程有限公司（江阴市申港街道镇澄路 1388 号）闲置厂房 2400 平方米建设“年产 1000 吨钢丝绳搬迁扩能项目”，该公司“年产 1000 吨钢丝绳搬迁扩能项目”环境影响报告表于 2019 年 12 月由南京源恒环境研究所有限公司编制完成，并于 2020 年 3 月 3 日通过无锡市行政审批局审批。该项目于 2020 年 4 月开工建设，于 2020 年 4 月竣工投入生产。实际建设生产能力为年生产 1000 吨钢丝绳。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），我局仅对该项目固体废物污染防治进行验收。


二、固体废物污染防治设施落实情况


固废：该项目固废主要为废边角料、废皂化液及生活垃圾。其中废边角料为一般工业固废，收集后综合利用；危险废物为废皂化液（HW09），收集后委托江阴绿水机械有限公司处置；生活垃圾定期由环卫所清运。该公司已按要求设置一般固废堆场、危废堆放场所，设置危废标识标志。要求该公司建立健全危废台账资料，制定危险废物管理计划，如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况；采取相应防范措施，防止危险废物、流失、渗漏或者造成其他环境污染；完善危废标识标志。在危废管理工作中，要求企业严格执行安全生产法律、法规和各项规章制度，做好安全生产台账、完善安全生产审批、评价等手续。

分局负责人意见：

意见出具部门：（加盖公章）

现场监察时间：2020.7.8

检查人员：（签名）

项目建设单位：（签名）

附表 1:

建设项目环评批复要求落实情况比对表

(请对照环评要求逐条予以说明, 不得缺项。)

	环评及其批复情况	实际执行情况	备注
废水	/	/	
废气	/	/	
噪声	/	/	
固废	落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行 GB 18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单场地要求。	该项目固废主要为废边角料、废皂化液及生活垃圾。其中废边角料为一般工业固废, 收集后综合利用; 危险废物为废皂化液 (HW09), 收集后委托江阴绿水机械有限公司处置; 生活垃圾定期由环卫所清运。该公司已按要求设置一般固废堆场、危废堆放场所, 设置危废标识标志。要求该公司建立健全危废台账资料, 制定危险废物管理计划, 如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况; 采取相应防范措施, 防止危险废物、流失、渗漏或者造成其他环境污染; 完善危废标识标志。在危废管理工作中, 要求企业严格执行安全生产法律、法规和各项规章制度, 做好安全生产台账、完善安全生产审批、评价等手续。	
总量	/	/	
“以新带老”措施	/	/	
生态及其它	/	/	

意见出具部门: (加盖公章)

现场监察时间: 2020.7.8

检查人员: (签名) 李亚峰

项目建设单位: (签名)

